



## Gymnase municipal 88310 CORNIMONT

### Description des travaux :

*Fabrication et pose de 23 ensembles en alu à rupture de pont thermique  
Gamme Tundra (châssis fixes) et Satin Moon (portes) de Profils Systèmes  
Fabrication et pose de 19 châssis en alu à rupture de pont thermique  
Gamme à ouvrant caché PAZCO de Profils Systèmes  
Laquage RAL 3003 certifié Qualicoat  
Vitrage à isolation thermique renforcée  
composition : 44,2 + 14 + 44,2 FE Argon Ug 1,1  
Mise en œuvre en rénovation sur précadre acier conservés*

Budget : 139 895,00 €

Maître d'œuvre :

**Mairie de Cornimont**

Rue de la 3ème DIA

**88310 CORNIMONT**

Maître d'ouvrage :

**Service technique de Cornimont**

Rue de la 3ème DIA

**88310 CORNIMONT**